

Verarbeitungshinweise Sedum-Sprossen



Für Ihren Begrünungserfolg beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Sofort nach Erhalt jegliche Transportverpackung entfernen und Ware auf Unversehrtheit prüfen. Beanstandungen auf dem Frachtbeleg vermerken, vom Spediteur bestätigen lassen und uns noch am gleichen Tag mitteilen.
- Die Sedum-Sprossen sind kurzfristig auszubringen. Sollte eine Lagerung erforderlich sein, so ist diese an einem kühlen, trockenen, dunklen Ort maximal drei Tage lang möglich. Um eine Erwärmung zu vermeiden, müssen die Sedum-Sprossen in diesem Fall ausgebreitet werden (Schichthöhe maximal 5 cm).
- Vor dem Ausbringen dürfen die Sprossen wegen der damit verbundenen Austrocknung nicht direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt oder in windexponierter Lage aufbewahrt werden.
- Ideale Ausbringungstemperatur 15 bis 18 °C. Bei höheren Temperaturen oder Wind erhöht sich der Wasserbedarf; niedrigere Temperaturen verzögern die Entwicklung.
- Die Ausbringung erfolgt als Trocken- und Saat auf ZinCo Systemerden. Die Sprossen sollten angeedrückt werden. Ein guter Bodenkontakt fördert das Anwachsen.
- Nach dem Ausbringen der Sprossen ist die Fläche durchdringend zu wässern. Zur Sicherung des Anwachsens sollte die Fläche über einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen nach Fertigstellung feucht gehalten werden.
- Zur Düngung im Zuge der Fertigstellungs-, Entwicklungs- und Unterhaltungspflege wird ZinCo-Pflanzenfit 4 M unter Beachtung der Dosierhinweise empfohlen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die ZinCo Hotline,
Telefon 07022 9060-770

